



## Calça de Vaqueta Soldador

### Descrição técnica:

Calça de Vaqueta Soldador, confeccionada em vaqueta de couro bovino curtido ao cromo, costurada com fio 100% algodão ou aramida com cordão na cintura para ajustes. A Calça de Vaqueta Soldador possui a espessura média de 1,00 mm e gramatura 0,06 gramas/cm<sup>2</sup> ou 0,6 kg/m<sup>2</sup>.

### Acessórios existentes e suas características:

Cordão na cintura para ajustes.

### Modelos de Calça de Vaqueta Soldador:

- Calça de Vaqueta, tamanho P, curtida ao cromo com ajuste na cintura por meio de cordão.  
98 cm cintura  
101 cm altura
- Calça de Vaqueta, tamanho M, curtida ao cromo com ajuste na cintura por meio de cordão.  
98 cm cintura  
102,5 cm altura
- Calça de Vaqueta, tamanho G, curtida ao cromo com ajuste na cintura por meio de cordão.  
107 cm cintura  
103,5 cm altura
- Calça de Vaqueta, tamanho XG, curtida ao cromo com ajuste na cintura por meio de cordão.  
111 cm cintura  
103,5 cm altura
- Calça de Vaqueta, tamanho EXG, curtida ao cromo com ajuste na cintura por meio de cordão.  
122 cm cintura  
103,5 cm altura

### Identificação dos produtos Zanel:

A Calça de Vaqueta Soldador da marca Zanel são marcados no peito, de forma indelével, onde constam o nome da Zanel e o número do Certificado de Aprovação (CA) válido.

**Indicada para uso nas áreas de:**

Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações


Atividades de solda

Indústrias Metalúrgicas

Indústrias Siderúrgicas

Marmorarias

**Informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os níveis ou classes de proteção do EPI, quando for o caso:**

**Calça de raspa Soldador****Restrições e limitações do equipamento:**

Não recomendado quando utilizado fora das especificações das classes de proteção.

**Informações importantes:**

Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da vaqueta de couro.

Ácidos poderão corroer a vaqueta.

Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

**Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:**

Guardar a Calça de Vaqueta Soldador ao abrigo da luz ultravioleta;

Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;

Transportar separadamente de outros produtos;

Não lavar;

Não secar em calor excessivo.

**Garantia:**

A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.

**Certificado de aprovação:**

Calça de Vaqueta Soldador: 28.705

**Importante:** Esta Ficha Técnica contém informações gerais sobre os produtos da Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta e não fornece advertências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os Trabalhadores recebam instruções e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPI ou EPC.

**Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta**

Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000 – Bocaina – SP

Tel. [14] 3666.2046 – Tel. [14] 3666.3563 – Cel. [14] 9 9705.2574

www.zanel.com.br – contato@zanel.com.br